

ORDEM DE TRABALHO

N.º: **OT47648**

Data: **2025-08-31**

Gerou: Tiago Ribeiro

Responsável: Sérgio Carvalho

Duração Estimada: 01:00:00

MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia Lda

Rua Polónio Febrero Júnior nº29 A

🌐 www.main.pt

✉ geral@main.pt

NOTAS

ATIVO Ascensor da Glória { A_GLORIA_001 }

Localizado em ou é parte de:	// Main/ Clientes/ CCFL - Companhia Carris de Ferro de Lisboa/ Carris Elevadores/ Glória/	CLASSIFICAÇÃO 1:	Ascensor
CÓDIGO:	A_GLORIA_001	CLASSIFICAÇÃO 2:	
TIPO:	Ascensores	CENTRO DE CUSTO:	
PRIORIDADE:			

TAREFA MP Glória Diária (2ªFeira - Noite)

DATA AGENDADA:	2025-09-01	DATA E HORA DE INÍCIO:	2025-09-02 00:00
TIPO DE TAREFA:	Preventiva	DATA E HORA DE FIM:	2025-09-02 00:35
PRIORIDADE:	Média	DURAÇÃO ESTIMADA:	01:00:00
TRIGGER:	Data Cada 1 Segunda-feira	TEMPO DE EXECUÇÃO:	00:35:00
CLASSIFICAÇÃO 1:	Diária	TEMPO REAL DE PARAGEM DO ATIVO:	00:00:00
CLASSIFICAÇÃO 2:	Ascensores Dias Úteis - Noite		


PROCEDIMENTO

1	Inspecção visual	O Ascensor tem todas as condições para a operação?	<input checked="" type="checkbox"/> 01 - OK
2	Higienização	Fossa - Remover todos os lixos encontrados na fossa	<input checked="" type="checkbox"/> 01 - OK


3	Lubrificação	Carro 1 e Carro 2 - Pantógrafo Roldanas - Limpar Lubrificar e Verificar (Registrar como foi efetuado)	<input checked="" type="checkbox"/> 01 - OK, Efetuado
4	Lubrificação	Carro 1 e Carro 2 - Inspeção do cabo de Equilíbrio nos Trambolhos com verificação de: 1- Apertos dos Trambolhos 2- Roletes Guia 3- Cabo Esticador 4- Pernos dos Cabos 5- Limpeza do ponto de amarração do Cabo do Trambolho 1 e 2 nos pontos onde passa o Cabo e Esticador de ligação do cabo de Equilíbrios entre Trambolhos 6- Lubrificar o Cabo de Equilíbrio nos seguintes locais: a) Pontos de Amarração nos Trambolhos 1 e 2 b) No Destorcedor do Trambolho 1 c) Esticador entre o Trambolho 1 e 2	<input checked="" type="checkbox"/> 01 - OK
5	Mecânica	Carro 1 e Carro 2 - Foi necessário atestar os areeiros?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A
6	Inspeção visual	Observações:	
7		Quais os recursos utilizados:	Óleo morlina 150 - 50ml

ANEXOS DO PLANO DE MANUTENÇÃO

Descrição	Detalhes
Carro 1 e Carro 2 - Foi necessário atestar os areeiros? -	



Tiago Ribeiro



Sérgio Carvalho

Aceite Por

Validado Por

Realizado Por